Приложение 7
към чл. 34

## Теренно проучване за нивелачна линия №….. ….. и НР в околността

| № | Вид на репера | Състояние | Достъпност | Удобен за преки | | Описание | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГНСС изм. | гравим. изм. | | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

Съставил:……

В следващата таблица е представен пример за попълване на формуляр за теренно проучване на реперите от съответна нивелачна линия и други налични репери в околността:

## Контролен полигон на мареографна станция Варна и НР в околността

№ 20: ВНР 20 (Варна) – ВНР 53 (Бургас)

| № | Вид на репера | Състояние | Достъпност | Удобен за преки | | Описание | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГНСС изм. | гравим. изм. | | |
| ВНР 28 | подземен | запазен, устойчив | достъпен | да | да | На около 720 м източно от разклона за с. Тополи, южно от главен път Е-70. Ограден е с метална ограда | видимостта от пътя е затруднена поради гъстата растителност |
| показалец | стенен болт | запазен, устойчив | достъпен | да | не | Показалец северно от ВНР | |
| 1(1) | стенен болт | неоткрит | | | | На опитна сортоизпитвателна станция по пътя за с. Тополи, И фасада | сградата е реновирана |
| 2(133) | стенен болт | запазен, неустойчив | достъпен | не | не | На старото у-ще "Хр. Смирненски" в с. Тополи, Ю фасада | сградата е изоставена; наблюдават се широки пукнатини в цокъла около репера |
| 3(2) | гъбовиден болт | унищожен | | | | На т.т. 106, З от пътя за ж.п. гара Тополи | точката е разрушена |
| …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. | …. |